

ANEXO I.B

Relatório fotográfico



Foto 1 - Estacionamento trator



Foto 2 - Estacionamento trator



Foto 3 - Estacionamento trator



Foto 4 - Estacionamento trator

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita técnica: Adequações elétricas AT Laguna

Dia: 22/06/2026



Foto 5 - Postes da rede de AT



Foto 6 - Postes da rede de AT



Foto 7 - Placa do transformador instalado




Foto 8 - Placa do transformador removido

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Visita técnica: Adequações elétricas AT Laguna

Dia: 22/06/2026

Locais: Instalações elétricas de distribuição em alta tensão do Porto de Laguna.

Considerações: Verificou-se possível local para construção de subestação de transformação, em substituição da instalada no interior da fábrica de gelo. Local sugerido foi onde hoje se encontra o estacionamento do trator, mostrado pelas fotos de 1 a 4. Verificar possível utilização de parte da edificação existente. Verificou-se estágio elevado de deterioração dos postes internos de distribuição em alta tensão, conforme mostrados pelas fotos 5 e 6. Armadura aparente. Trincas e rachaduras evidentes. Oxidação da armadura exposta. Verificou-se a potência do transformador aéreo utilizado para alimentação de parte da carga do Porto de Laguna, bem como para o posto de combustível, fotos 7 e 8. Potência de 150 kVA, substituída para 112,5 kVA pelo novo transformador.

Acompanhamento: Luiz Piucco, Edenir Vieira, Denis Dauri e Gilson Zanoni,

Condições climáticas: Tempo bom.