





**Nota:**

O levantamento batimétrico foi realizado no dia 02/02/2018. As seções transversais estão apresentadas em anexo, indicando o volume de material a ser recomposto a partir do nível zero.

**Legenda:**

-  Seções transversais
-  Área do levantamento

Área aproximada da recuperação: 6.000,00 m<sup>2</sup>

CAIS 03	resp. técnico MAIRO PUCCINI SERRALHA	Descrição RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO ENROCAMENTO DO CAIS 03	desenhista MAIRO PUCCINI SERRALHA	escala SEM ESCALA	data MAI/2018	revisão 0
---------	---	--	--------------------------------------	----------------------	------------------	--------------

